

合同编号：SDRS-HD-2026129

乳山市热力集团有限公司

金苹果小区、国安小区等 12 个小区区间管
网改造工程-探伤施工合同

甲 方：乳山市热力集团有限公司

乙 方：威海市泓阳检测工程有限公司

日期：2026 年 09 月 17 日

发包人（全称）：乳山市热力集团有限公司

承包人（全称）：威海市泓阳检测工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金苹果小区、国安小区等 12 个小区区间管网改造工程-探伤有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 项目名称：金苹果小区、国安小区等 12 个小区区间管网改造工程-探伤

2. 工程地点：乳山市

3. 工程内容：金苹果小区、国安小区等 12 个小区区间管网改造工程，本次招标为施工中供热管道的探伤检测工作。具体范围详见工程量清单。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程承包范围

承包范围：详见工程量清单。

二、工 期：45 天

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）成交通知书；
- （2）报价函及其报价工程量清单；
- （3）技术标准和要求；
- （4）图纸；

(5) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

五、合同价格形式及金额:

1、合同价格形式: 固定综合单价。

2、本合同单价为:人民币每张叁拾肆元伍角整(¥34.50元/张,含税价),根据探伤数量据实结算(以最终结算报告为准)。

六、付款

1、付款方式:支付方式工程完工后,支付到合同价款的50%,审计结束后支付到结算价款的70%,剩余资金分3年付清,每年支付10%。

2、甲方支付上述款项前,乙方应按照甲方的要求提供合法有效的税务发票,否则甲方有权拒付工程款。

3、付款按以下资信办理

收款人:威海市泓阳检测工程有限公司

开户银行:中国农业银行文登支行

银行账号:15580101040043485

联系人:王群群

联系电话:18963116808

七、保修期间

乙方对施工的维修工程项目负有保修责任,保修期 2个采暖季,自工程验收合格之日开始计算。本工程在交付使用过程中,在保修期内出现的工程质量问题,由乙方负责维修,有关维修费由乙方承担。

八、双方的权利和义务

1、甲方应按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、乙方应按照国家法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、乙方必须严格按照施工要求，进行施工，严格实行自检制度，做到完成一项，合格一项。按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。

4、工程验收合格后交付甲方前，乙方应负责清理承建工程所产生的所有建筑垃圾、剩余材料等，做到工完场清，所发生的费用由乙方承担。如工程交付时乙方未能完成上述工作，则视为乙方委托甲方完成该部分工作，所产生的费用均由乙方承担且无须取得乙方的事前认可，结算时由甲方据实从工程结算余款中扣除。

5、施工过程中，乙方必须严格执行安全生产法律法规规定，加强安全管理，做好完备的安全措施，避免发生安全事故。如发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失，责任完全由乙方承担，并承担因此而造成的甲方的损失。

九、违约条款

1、除“不可抗力”外，乙方延期履行合同或验收不合格而造成的损失由乙方承担。“不可抗力”仅限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震及甲方认可的其他事件。

2、如乙方延误工期，按每日向甲方承担 1000 元的违约金。

3、保修期内，维修工程质量出现问题，乙方应在收到甲方通知之日起三日内进行维修，否则甲方有权自行维修，维修所产生的费用由乙方承担，乙方拒不支付的，应按照总工程造价每日万分之二的标准向甲方支付违约金。

4、因乙方原因工程不合格经整改仍达不到验收标准的，甲方有权委托其他单位进行整改，乙方承担全部整改费用，并按该整改费用的 20%向甲方支付违约金。

5、甲乙双方应严格遵守本协议约定，否则违约方应当向守约方支付违约金并赔偿因违约而给对方造成的损失。

十、管辖

双方因履行本合同产生的纠纷应友好协商解决，协商不成，一致同意向乳山市人民法院起诉。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章后 生效。

十三、通知与送达

本合同约定甲乙双方地址、邮箱是双方及法院寄送文件、通知、法律文书等送达地址、邮箱，如有变更及时通知对方，否则由此导致文件、通知不能送达，由责任方自负。如一方或者法院按照合同列明地址、邮箱邮寄发送文件、通知、法律文书视为履行了送达义务。

双方地址与联系方式如下：

如致甲方：

【乳山市热力集团有限公司】

地址：**【山东省威海市乳山市城区街道北环路 21 号】**

电话：**【13255656665】**

邮政编码：**【264500】**

如致乙方：

【威海市泓阳检测工程有限公司】

地址:【山东省威海临港经济技术开发区蔺山镇泉州路-189-4 号】

电话:【18963116808】

邮政编码:【264400】

甲方:乳山市热力集团有限公司 乙方:威海市泓阳检测工程有限公司

单位盖章:

单位盖章:

法定代表人或其委托代理人

法定代表人或其委托代理人

签字或盖章:

签字或盖章:

工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	000002	阳光丽苑小区			
	000032	管道探伤			
1	030813003001	焊缝 X 射线探伤	1. 名称:X 射线探伤 2. 底片规格:80*150mm 3. 管壁厚度:16mm 以内	张	180.00
	000047	富豪城小区			
	000078	管道探伤			
2	030813003002	焊缝 X 射线探伤	1. 名称:X 射线探伤 2. 底片规格:80*150mm 3. 管壁厚度:16mm 以内	张	360.00
	000093	青华园小区			
	000126	管道探伤			
3	030813003003	焊缝 X 射线探伤	1. 名称:X 射线探伤 2. 底片规格:80*150mm 3. 管壁厚度:16mm 以内	张	384.00
	000141	富达丽园二期小区			
	000172	管道探伤			
4	030813003004	焊缝 X 射线探伤	1. 名称:X 射线探伤 2. 底片规格:80*150mm 3. 管壁厚度:16mm 以内	张	210.00
	000187	金苹果小区			
	000217	管道探伤			
5	030813003005	焊缝 X 射线探伤	1. 名称:X 射线探伤 2. 底片规格:80*150mm 3. 管壁厚度:16mm 以内	张	923.00
	000232	国安小区			
	000263	管道探伤			
6	030813003006	焊缝 X 射线探伤	1. 名称:X 射线探伤 2. 底片规格:80*150mm 3. 管壁厚度:16mm 以内	张	364.00
	000278	胜利花园小区			
	000309	管道探伤			
7	030813003007	焊缝 X 射线探伤	1. 名称:X 射线探伤 2. 底片规格:80*150mm 3. 管壁厚度:16mm 以内	张	629.00
	000324	紫锦花园小区			
	000355	管道探伤			
8	030813003008	焊缝 X 射线探伤	1. 名称:X 射线探伤 2. 底片规格:80*150mm 3. 管壁厚度:16mm 以内	张	526.00
	000417	富新花园小区			
	000450	管道探伤			
9	030813003009	焊缝 X 射线探伤	1. 名称:X 射线探伤 2. 底片规格:80*150mm 3. 管壁厚度:16mm 以内	张	609.00